

Pokyny pro zacházení, skladování a zneškodňování vakuových sáčků

PA/PE fólie je možno skladovat relativně bez problému za standardních středoevropských klimatických podmínek (zejména teploty a vlhkosti vzduchu). V zájmu dobré zpracovatelnosti a dalšího užití PA/PE fólie a zachování dobré jakosti těchto výrobků doporučujeme dodržovat následující pokyny pro skladování:

- PA/PE fólie je nutno chránit před účinkem přímého slunečního osvětlení a před UV zářením.
 - PA/PE fólie nesmí být skladovány v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů.
 - Je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje a vytvoření kondenzátu na povrchu PA/PE fólie.
 - Skladovat a zpracovávat PA/PE fólie doporučujeme při teplotách 15 až 30 stupňů Celsia, relativní vlhkosti vzduchu 45 až 65 %.
 - Není-li možné při skladování dodržet parametry v předchozím bodě, doporučujeme PA/PE fólii 24 až 48 hodin před zpracováním a dalším použitím přemístit do prostoru, ve kterém je tyto parametry možné dodržet (při vyšším rozdílu teplot je doba nutné aklimatizace úměrně delší).
 - Při skladování je nutné zamezit nadměrnému stlačování vrstev (například v důsledku stohování).
 - Zpracovat PA/PE fólie doporučujeme do 6-ti měsíců, nejdéle pak do 12-ti měsíců po naskladnění.
 - Při manipulaci je nutné dbát na základní hygienu, v ideálním případě používání ochranných rukavic.
 - U manipulace je nutné vyloučit práci s ostrými předměty.
- Zneškodňování odpadu vakuových sáčků se řídí legislativou Ministerstva životního prostředí dle č.j. OODP/9246/1440/3/02 ze dne 28.3.2002, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005 do 31.12.2012 a následně prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 22.2.2012 do 31.12.2020 a ukládá konečnému spotřebiteli plnit své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech.